

ПИРОМЕТРИЯ ОПТИЧЕСКАЯ (от греч. *rúg* — огонь и *metréō* — измеряю) — совокупность оптических (бесконтактных) методов измерения темп-ры. Почти все оптич. методы основаны на измерении интенсивности теплового излучения (иногда — поглощения) тел. Интенсивность теплового излучения резко убывает с уменьшением темп-ры T тел, поэтому методы П. о. применяют для измерения относительно высоких темп-р. При $T \leq 1000^{\circ}\text{C}$ они играют второстепенную роль, но при $T > 1000^{\circ}\text{C}$ становятся основными, а при $T > 3000^{\circ}\text{C}$ — практически единственными методами измерения T . Это связано с тем, что методы П. о. не требуют контакта датчика измерит. прибора с телом, темп-ра к-рого измеряется. Методами П. о. в промышл. и лаб. условиях определяют темп-ру в печах и др. нагреват. установках, темп-ру расплавл. металлов и изделий из них (проката и т. п.), темп-ру пламён, нагретых газов, плазмы. Осн. условие применимости методов П. о. — излучение тела должно быть тепловым, т. е. подчиняться *Кирхгофа закону излучения*. Твёрдые тела и жидкости при высоких темп-рах обычно удовлетворяют этому требованию, в случае же газов и плазмы необходима спец. проверка его выполнения. Так, излучение однородного слоя плазмы подчиняется закону Кирхгофа, если распределения молекул, атомов, ионов и электронов плазмы по скоростям соответствуют *Максвелла распределению*, насыщенности возбуждённых уровней — распределению Больцмана (см. *Больцмана статистика*), а диссоциация молекул и ионизация атомов определяются законом действующих масс, причём во все эти соотношения входит одно и то же значение T . Такое состояние плазмы наз. термически равновесным. Интенсивность излучения однородной равновесной плазмы однозначно определяется её хим. составом, давлением, атомными константами и равновесной темп-рой. Если плазма неоднородна, то даже в условиях термич. равновесия её непосредственно наблюдаемое излучение не подчиняется закону Кирхгофа. В этом случае необходимо спец. приёмами определить локальные интенсивности излучения. Методы П. о. плазмы многообразны и сложны, они являются составной частью *диагностики плазмы*. Напротив, для твёрдых тел и жидкостей, спектр излучения к-рых чаще всего сплошной, методы П. о. довольно просты. В этом случае измерение темп-ры осуществляют пирометрами, действие к-рых основано на применении законов излучения *абсолютно чёрного тела*. Обычно в исследуемом теле вытачивают полость с небольшим выходным отверстием. Полость по отношению к попадающему в неё излучению обладает коэф. поглощения, близким к единице (т. е. по оптич. свойствам она близка к абсолютно чёрному телу).

Наиб. универсальны методы П. о., осн. на измерении интенсивности спектральных линий. Они обеспечивают макс. точность, если известны вероятность соответствующего квантового перехода и концентрация атомов данного сорта. Если же концентрация атомов не известна с достаточной точностью, то применяют метод относит. интенсивности, в к-ром темп-ры вычисляют по отношению интенсивностей двух или неск. спектральных линий.

В др. группе методов П. о. темп-ра определяется по форме или ширине спектральных линий, к-рые зависят от темп-ры либо непосредственно (доплеровское уширение спектральных линий), либо косвенно (в соответствии со *Штарка эффектом* и зависимостью плотности плазмы от темп-ры). В нек-рых методах T определяют по абс. или относит. интенсивности сплошного спектра (*континуума*). Особое значение имеют методы измерения T по спектру рассеянного плазмой излучения лазера, позволяющие исследовать неоднородную плазму. К недостаткам П. следует отнести трудоёмкость измерений, сложность интерпретации результатов, невысокую точность (например, погрешности измерений температуры плазмы в лучшем случае составляют 3—10%).

Лит.: Рибо Г., Оптическая пиromетрия, пер. с франц., М.—Л., 1934; Оптическая пиromетрия плазмы, пер. с англ., М., 1960; Гордов А. Н., Основы пиromетрии, 2 изд., М., 1971. **ПИРОМЕТРЫ** — приборы для измерения темп-ры тел по интенсивности их теплового излучения в оптич. диапазоне длин волн. Тело, темп-ра к-рого определяют П., должно находиться в состоянии термодинамич. равновесия и обладать коэф. поглощения, близким к единице (см. *Пиromетрия оптическая*). Применяют яркостные, цветовые и радиац. П. Яркостные П. обеспечивают наиб. точность измерений темп-ры в диапазоне 10^3 — 10^4 К. В простейшем визуальном яркостном П. с исчезающей нитью объектив фокусирует изображение исследуемого тела на плоскость, в к-рой расположена нить (ленточка) спец. лампы накаливания. Через окуляр и красный фильтр, позволяющий выделять узкую спектральную область вблизи длины волны $\lambda_3 = 0,65$ мкм, нить рассматривают на фоне изображения тела и, изменения ток в ните накала лампы, добиваются, чтобы яркости нити и тела стали одинаковыми (нить становится неразличимой на фоне тела). Шкалу прибора, регистрирующего ток, градуируют обычно в $^{\circ}\text{C}$ или К, и в момент выравнивания яркостей нити и тела прибор фиксирует т. н. яркостную темп-ру (T_y) тела. Истинная темп-ра тела T определяется на основе законов теплового излучения (Кирхгофа и Планка) по ф-ле

$$T = T_y c_2 / (c_2 + \lambda_3 T_y \ln \alpha_{\lambda,T}),$$

где $c_2 = 0,01488$ м.К (т. н. вторая постоянная излучения), $\alpha_{\lambda,T}$ — коэф. поглощения тела, λ_3 — эф. длина волны П.

Точность результата в первую очередь зависит от строгости выполнения условий пиromетрич. измерений (близость к единице коэф. поглощения $\alpha_{\lambda,T}$ и др.). Для выполнения этих условий обычно наблюдают излучение, выходящее из полости с небольшим отверстием, представляющим собой модель абсолютно чёрного тела. Осн. инструментальная погрешность обусловлена нестабильностью температурной лампы. Заметную погрешность могут вносить индивидуальные особенности глаза наблюдателя.

У фотозлектрич. яркостных П. этот вид погрешности отсутствует. Погрешность образцовых лабораторных фотоэлектрич. П. не превышает сотых долей К при $T \sim 1000$ К. Образцовые яркостные П. применяют в качестве осн. интерполац. приборов, определяющих Международную практическую температурную шкалу (МПТШ-68) при темп-рах выше точки затвердевания золота ($1064,43^{\circ}\text{C}$).

Для измерения темп-ры тел, у к-рых коэф. α постоянен в оптич. диапазоне спектра, применяют цветовые П. Эти П. измеряют отношение яркостей $b_1(\lambda_1, T)/b_2(\lambda_2, T)$ обычно в синей и красной областях спектра (напр., для длин волн $\lambda_1 = 0,48$ мкм и $\lambda_2 = 0,60$ мкм). Шкала прибора градуируется в $^{\circ}\text{C}$ и показывает цветовую темп-ру T_c . Истинная темп-ра тела определяется по ф-ле

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_c} + \frac{\ln \alpha_{\lambda_1,T} - \ln \alpha_{\lambda_2,T}}{c_1 (\lambda_1^{-1} - \lambda_2^{-1})}.$$

Точность цветовых П. ниже, чем яркостных.

Наиб. чувствительны (но наименее точны) радиац. П. (П. суммарного излучения), регистрирующие полное излучение тела. Действие их основано на *Стефана — Больцмана законе излучения* и на *Кирхгофа законе излучения*. Объектив радиац. П. фокусирует наблюдающее излучение на приёмник (обычно термостолбик или болометр), сигнал к-рого регистрируется прибором, калиброванным по излучению абсолютно чёрного тела или показывающим радиац. темп-ру T_r . Истинная темп-ра тела определяется по ф-ле

$$T = \alpha_T^{1/4} T_r,$$